ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Г.Курск,Курской обл. **«16» июля 2014г.16ч.00 мин.**
(место составления акта) (дата составления акта)
(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), юридического лица

N К 3/178-659

"16" июля 2014г. **по адресу: 305001,Курская область, г.Курск,ул.Пионеров,15**
(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения № К3/178-659 от 30 июня 2014года Верхне- Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Заместителя руководителя управления Колодезного В.А.**
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Своя квартира»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проверки: **с 14 июля 2014г. по 16 июля 2014г.**
Общая продолжительность проверки: 3 дня/20часов

Акт составлен: **Верхне- Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
Невежин Анатолий Иванович – директор ООО «УК«Своя квартира»
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата,
«14» июля 2014г «09» часов30 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **не требуется**
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:
Андрюшин Николай Николаевич- государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью и государственного строительного надзора по Курской области;
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: **главный инженер ООО «УК «Своя квартира»-Мозговой В.В.**
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

- В ходе проверки выявлены нарушения Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица допустившие нарушения
1	Двери машинных помещений общества отпираются снаружи ключем навесного замка, а изнутри помещения отсутствует запирающее устройство.	Национальный стандарт Российской Федерации.Общие требования безопасности к устройству и установке. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)п.5.3.3.8. Утвержден: Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 31 марта 2010г. № 41-ст.Введен с 14 октября 2010года.	Главный инженер Мозговой В.В.
2	Отсутствуют средства в машинных помещениях для создания уровня освещенности зон обслуживания,достаточного для безопасного проведения работ персоналом	п. 1.28.Приложение 1к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011) Утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.№824. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)п.5.5.6.12.	Главный инженер Мозговой В.В.
3	Отсутствуют средства для освещения кабин общества предназначенных для перевозки людей,при перебое в электроснабжении	п.1.6..Приложение 1к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011) Утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.№824. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)п.5.5.6.15.2.	Главный инженер Мозговой В.В.
4	Купе кабин лифтов общества имеют поверхности с неровностями,представляющими опасность для пользователей (установлены рекламные конструкции не указанные в монтажном чертеже лифтов,проектной документации по установке лифтов и руководстве по эксплуатации лифтов)	п. 1.5.Приложение 1к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов»(ТР ТС 011/2011) Утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г.№824. Национальный стандарт Российской Федерации.Общие требования безопасности к устройству и установке. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)п.5.4.4.2.1	Главный инженер Мозговой В.В.
5	Площадки перед входом в машинные помещения общества имеют не достаточное освещение	п.5.5.6.8. Национальный стандарт Российской Федерации.Общие требования безопасности к устройству и установке.	Главный инженер Мозговой В.В.

		ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)	
6	Машинные помещения общества имеют не достаточное освещение	п.5.5.6.9. Национальный стандарт Российской Федерации.Общие требования безопасности к устройству и установке. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)	Главный инженер Мозговой В.В.
7	Зоны размещения оборудования в машинных помещениий имеют не , достаточное освещение	п.5.5.6.11. Национальный стандарт Российской Федерации.Общие требования безопасности к устройству и установке. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)	Главный инженер Мозговой В.В.
8	Отслоение краски,штукатурки стен,потолка,полов в машинных помещений общества	Национальный стандарт Российской Федерации.Общие требования безопасности к устройству и установке. ГОСТ Р 53780-2010(ЕН 81-1:1998,ЕН 81-2:1998)п.5.3.3.1.,п.5.3.3.1.	Главный инженер Мозговой В.В.

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлено

(с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля : сделана 16.07.2014г.

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля : имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

(подпись проверяющего)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) **Невежин А.И.-директор ООО «УК «Своя квартира»**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 16" июля 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____

(подпись уполномоченного должностноголица (лиц), проводившего проверку)